

Project: Tolhuiskade te Amsterdam

Erratum bouwnummer 5-11-17-23-28


Betreft: Wijzigingen op de verkoop plattegrondtekening.

Verkoopcontracttekening C14.VK.A1 d.d. 16 juli 2021


Datum
13 september 2021

Pagina
1/1

Wij hebben geconstateerd dat de muurdikte als scheiding tussen entree en schacht dunner uitgevoerd kan worden. Daarom is er een aanpassing gemaakt in de plattegrond.



Op onderstaande afbeelding staat de plattegrond op de juiste en aangepaste indeling (verkooptekening C14.VK.A1 d.d.13-09-2021).



Project: Tolhuiskade te Amsterdam

Erratum bouwnummer 36


Betreft: Wijzigingen op de verkoop plattegrondtekening.

Verkoopcontracttekening C14.VK.D5 d.d. 16 juli 2021


Datum
13 september 2021

Pagina
1/1

Wij hebben geconstateerd dat de muurdiktes van de buitenmuur en schacht niet juist op de verkoopteekeningen stonden. Daarom is er een aanpassing gemaakt in de plattegrond. Tevens zijn de vouwluiken voor de ramen aangepast conform opgave architect.



Op onderstaande afbeelding staat de plattegrond op de juiste en aangepaste indeling (verkooptekening C14.VK.D5 d.d.13-09-2021).



Project: Tolhuiskade te Amsterdam

Erratum bouwnummer 37

Betreft: Wijzigingen op de verkoop plattegrondtekening.


Verkoopcontracttekening C14.VK.E1 d.d.16 juli 2021

Datum
13 september 2021

Pagina
1/1

Wij hebben geconstateerd dat de afmetingen van de overloop niet correct waren, waardoor enkele binnendeuren niet goed open kunnen. Daarom is er een aanpassing gemaakt in de plattegrond.

Op onderstaande afbeelding staat de plattegrond met de oude indeling (verkooptekening C14.VK.E1 d.d.16-07-2021).



Op onderstaande afbeelding staat de plattegrond met de juiste en aangepaste indeling (verkooptekening C14.VK.E1 d.d.13-09-2021).

